

## انفجار در خط لوله گاز در ترکیه

منابع خبری ترکیه از انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه در حوالی بخش دوغو بیازیت از توابع استان آغری در شرق ترکیه خبر دادند.

سرویس ترکیه /خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس ترکیه:منابع خبری ترکیه از انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه در حوالی بخش دوغو بیازیت از توابع استان آغری در شرق ترکیه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آران به نقل از سی ان ان ترک، این انفجار. آتش سوزی که پس از این انفجار (در حوالی ساعت 23 به وقت محلی) در خط لوله روی داد با اقدام سریع کارشناسان فنی و بستن دریچه های انتقال گاز خاموش شد. این حادثه در 25 کیلومتری گمرک مرزی گوروبلاک (مرز بازرگان) روی داد. نیروهای امنیتی ترکیه در پی وقوع این حادثه به علت تدابیر امنیتی برای مدتی عبور و مرور در جاده ترانزیت ترکیه - ایران را متوقف کردند. یکی از مقامات بخش انرژی ترکیه اعلام کرد: انفجار مهیب در خط لوله انتقال گاز طبیعی از تهران به ترکیه، عصر دیروز یکشنبه روند انتقال گاز را متوقف کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت: این انفجار در پنج کیلومتری داخل خاک ترکیه رخ داد و جریان انتقال گاز را متوقف کرد. وی با اشاره به اینکه علت انفجار هنوز معلوم نیست افزود: مقامات امیدوارند روند انتقال گاز از این خط لوله تا روز سه شنبه از سر گرفته شود. ایران پس از روسیه دومین عرضه کننده گاز طبیعی به ترکیه است. این مقام تاکید کرد: تلاش هایی برای تعمیر و بازسازی بخش های آسیب دیده این خط لوله آغاز شده است و امید می رود تا فردا صبح روند انتقال گاز از سر گرفته شود. خرابکاری در خط لوله های انتقالی از ایران و عراق به ترکیه امری رایج است. پایان پیام.