

انفجار در خط لوله گازی باکو-جیحان

منابع خبری ترکیه از انفجار شدید در خط لوله گازی باکو-جیحان خبر دادند

/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویسترکیه

منابع خبری ترکیه از انفجار شدید در خط لوله گازی باکو-جیحان خبر دادند.

به گزارش پایگاه اینترنتی تلویزیون تی آر تی ترکیه ، این انفجار دیشب در نزدیکی نزدیکی بخش ساری کامیش از توابع استان کارس روی داد.

این انفجار موجب بروز آتش سوزی شدید در خط لوله گازی باکو-جیحان و توقف انتقال گاز در مسیر کارس- ارزروم شد.

در پی وقوع این انفجار شمار زیادی از واحدهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

در بخش ساری کامیش نیز میز ویژه بحران تشکیل شده است./خ

پایان پیام.